

TEKNİK RAPOR

Giresun ili Bulancak ilçesi Burunucu Köyü Konakyanı Kümeevleri No:61 adresinde, tapunun 119 ada 20 nolu parseli üzerinde bulunan, alt katı 48,6 m² ve üst katı 86,6 m² olmak üzere toplam alanı 135,20 m² olan yapının yerinde yapılan gözlemler neticesinde; boş ve metruk olduğu, içerisinde haşerelerin bulunduğu, çatı kısmının kısmen çöktüğü ve dış duvarlarında bulunan taşların düştüğü tespit edilmiştir. Yapılan tespitlere istinaden, yapının tümü dikkate alındığında mahal sakinlerinin güvenliğini ve sağlığını tehdit eder şekilde tehlike arz ettiği görülmüştür. Bu nedenle yapının can ve mal güvenliği açısından yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 07.10.2026

Atilla Can KESİK

İnşaat Mühendisi

Ceren ŞENOL YILDIZ

Mimar

Merve YILMAZ GÖKSU

İmar ve Şehircilik Müdürü

